

## Fuktindikatorer

Fuktindikatorer för kontroll av aktuell fukthalt i kapslingar och förpackningar. Indikatorkortet är tillverkat av specialpapper och impregnerade med en saltlösning som ändrar färg från blå till rosa med stigande fukthalt. De flesta indikatorerna är reversibla, och anger aktuell fukthalt.

Indikatorer i koboltfritt utförande finns även. De ändrar färg från brunt till grönt med stigande fukthalt.




## Max-indikatorer



Max-indikatorer visar den högsta fukthalt som förekommit under transport eller lagring.

## Indikatorer med kontrollfönster



Indikatorerna sitter i ett kontrollfönster på en mutterförslutning som skruvas fast i ett genomgående hål i kapslingen. Fukthalten inuti kapslingen kan sedan avläsas utifrån.